

Fahrzeugdiagnosebericht

1NZFXE

B & R Automobile
Luedenscheid

02337-4827217

Gedruckt von: Default User(1)

24.10.2017 15:12:49

Störungscode-Bericht

HV-Batterie(1 of 1)

Code	Beschreibung	Aktuell	Anstehend	Historie	Dauerhaft	Übersicht	Schnappschuss
P0A80	Hybrid-Batteriepack austauschen	X	X	X		Symbol B	Y
P3012	Batteriesatz 2 wird schwach	X	X	X		Symbol B	N
P3056	Schaltkreis des Batteriestromstärkensors	X		X		Symbol E	Y

2011 87797 km

≈ 3000,- €

Fahrzeugdiagnosebericht

1NZFXE

B & R Automobile
Luedenscheid

Gedruckt von: Default User(1)

24.10.2017 15:13:40

Störungscode-Bericht ABS/VSC/TRC(1 of 1)

Code	BESCHREIBUNG	Aktuell	Anstehend	Historie	Übersicht	Schnappschuss
C1241	Zu niedrige positive Batteriespannung oder ungewöhnlich hohe positive Batteriespannung.	X			Symbol C	Y
C1259	Rückkoppelungsstörung in der Hybrid-Antriebssteuerung	X			Symbol C	N
C1310	Störung in der Hybrid-Antriebssteuerung	X			Symbol C	Y

Fahrzeugdiagnosebericht

1NZFXE

B & R Automobile
Luedenscheid

Gedruckt von: Default User(1)

24.10.2017 15:13:05

Störungscode-Bericht Hybridsteuerung(1 of 1)

Code	Beschreibung	Aktuell	Anstehend	Historie	Dauerhaft	Übersicht	Schnappschuss
P3000	Batteriekontrollsystem	X		X		Symbol E	Y