

306008



DEKR380477307

(1) FIN RA [redacted]
 (2) Kennz. [redacted]
 (3) Prüfort [redacted], 01.09.2022
 (4) km-St. [redacted]
 (5) Fz-Kl. 01 PERSONENKRAFTWAGEN
 Aufbau 0200 GESCHLOSSEN
 Herst. 2055 ROVER (GB)
 Typ 399 LD
 Var. 000A
 EMI-Kl. 0429 96/69/EG III
 zGM 2550 kg
 EZ 2020
 Dat. letzt. HU 07/2020
 Prüfort-Nr. 0000704149

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
 Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
 Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU
 Berichts-Nr. P065818007860
 vom 01.09.2022, 09:12
 Seite 1 von 2

Ergebnis: erhebliche Mängel

D [redacted]

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

- (7) an Ihrem Fahrzeug wurden erhebliche Mängel festgestellt.
- (8) Eine Wiedervorführung innerhalb eines Monats (bis zum 04.10.2022) ist erforderlich.

(9) DEKRA
 Ihr Prüfsingenieur
 Dipl.-Ing. (FH)
 Stempel und Unterschrift

(6) Festgestellte Mängel:

- 2.1.1e (GM)
Lenkgetriebe ölfeucht
- 4.4.2 (EM)
Fahrtrichtungsanzeiger seitlich links ohne Funktion
- 6.1.1c (EM)
Querträger mitte links durchgerostet
- 6.1.1c (EM)
Querträger mitte rechts durchgerostet
- D8.4.1b (GM)
Umweltbelastung: Motor ölfeucht

Hinweise:

- Bremswirkung (Betriebsbremse) (Prüfungsfahrt) in Ordnung
- Bodengruppe frisch konserviert
- Rahmen Übergang Heckblech stark angerostet
- Achsschenkel rechts verölt
- Schwingungsdämpfer 2. Achse beginnendes Spiel

Messwerte	Betriebsbremse	Feststellbremse	Feststellbremse
	Verzögerung	Verzögerung	Abbremsung
bei	Prüfgewicht	Prüfgewicht	zul. Gesamtmasse
Fahrversuch	m/s ²	m/s ²	%
	6.2	3.3	23.3

Systemdaten Stand: 4.22.2

Quittung Nr.	EC-Karte	Pers. Nr.
Leistungsdatum		
DEKRA Automobil GmbH	1. Hauptuntersuchung inkl. AU mit	132,81 EUR
Handwerkstraße 15	Abgasmessung	
70565 Stuttgart	2. Vorgaben nach Nr.1 Anlage VIIIA StVZO	1,19 EUR
USt-IdNr. DE811297970	Gesamtbetrag ohne MwSt	112,61 EUR
	MwSt 19%	21,39 EUR
	Gesamtbetrag inkl. MwSt	134,00 EUR

Leistungen erfolgen im Auftrag der oben genannten Überwachungsorganisation

00653-2750107-05-22 Papier aus 100% chlorfrei gebleichtem Zellstoff