

Inspektionsintervalle / Wartungsarbeiten / Anzugs-Drehmomente / Teile & Materialien

Für den Toyota Auris HSD II (Schrägheck) gibt es laut Service-Heften (DEU & ITA) und meinen Erfahrungswerten, folgende Inspektions- und Wartungsarbeiten

Inspektionen

- 15.000 km ⇨ | Motor-Luftfilter | Klimafilter | Bremsflüssigkeit: Test & Entlüftung | Bremsleitungen |
| Reifen, Leuchten (innen, außen), Wischerblätter, Waschflüssigkeit & Hupe | Bremsbeläge
& Brems Scheiben | Türen & Tankdeckel | Akku-12V prüfen | Fehlercodes auslesen |
- 30.000 km ⇨ | Kühlmittel: Motor & Inverter | Bremspedal & Handbremse | Durchrostung Karosserie |
| Klimaanlage | Antriebswellenmanschetten | Auspuffrohre & Befestigungen | Schläuche,
Verbindungen des Kühl- & Heizsystems | Füllstutzen, Leitungen, Verbindungen & Entlüftung
des Kraftstofftanks | Radaufhängung, vo. & hi. | Lenkrad, Spurstangen, Kugelgelenke
& Staubschutzkappen | Bremsflüssigkeit testen |
- 45.000 km ⇨ | Aktivkohlefilter, über Tank |
- 60.000 km ⇨ | Automatikgetriebe-Öl & Vorderachsdifferenzial-Öl |

Ersetzen

- 15.000 km ⇨ | Motoröl & Filter |
- 30.000 km ⇨ | Klimafilter |
- 60.000 km ⇨ | Motor-Luftfilter |
- 5 Jahre ⇨ | Bremsflüssigkeit | Akku-12V |
- 90.000 km ⇨ | Zündkerzen |
- 105.000 km ⇨ | Automatikgetriebe-Öl & Vorderachsdifferenzial-Öl |
- 150.000 km ⇨ | Kühlmittel, Inverter (und danach: alle 90.000 km) |
| Kühlmittel, Motor (und danach: alle 90.000 km) |

Anzugs-Drehmomente [Nm]

- Ablass-Schraube Aut.-Getriebe.....	39
- Ablass-Schraube Motorenöl	38
- Ölfilterdeckel.....	25
- Radmutter (inkl. Notrad)	103
- Schraube Bremssattel.....	34
- Schraube Bremssattel-Halterung	137
- Schraube Wischerarm	21
- Zündkerze	20
- Zündspule	10

Teile & Materialien

- # Akku-12V/Original | GS YUASA; AGM-12V-35Ah-272A; HJ-S34B20L-A; +Pol=re; asiat. Pole; 197x129x227 |
Ersatz 1 | VARTA; Blue Dynamic A13-12V-40Ah-330A; Art-Nr: 540 125 033 3132; 187x140x227 |
Ersatz 2 | VARTA; Blue Dynamic A14-12V-40Ah-330A; Art-Nr: 540 126 033 3132; 187x127x227 |
Adapter | Überlaufadapter für Ersatz-Akku; Art-Nr: 612 113 778 35 | [von BMW Deg.]
- # Bremsflüssigkeit | SAE J1703, oder SAE J1704 | [1,2 Liter]
- # Getriebe-Öl | Toyota Genuine Auto Fluid WS | [3,4 Liter]
- # Klimafilter | MANN; CUK1919; Kohle; 215x194x30 | [ebay.de; Shop: atm-teileversand;~12 €]
- # Kühlfüssigkeit | Toyota Super Long Life Coolant | [Motor: 6,3 Liter & Inverter: 2,1 Liter]
- # Motor-Luftfilter | DENSO; GRKK4; 223x190x37,5; TOY-Nr.: 17801-37021 |
- # Motor-Ölwechsel | TGMO; OW-20; Advanced Fuel Economy; TOY-Nr.: 08880-83624(1 L) / 83265(5 L) |
Öl-Menge/Güte | 4,2 Liter / API SN; ILSAC GF-5; Visk.-Index = 214 | [nur 4,0 Liter einfüllen]
Filter-Einsatz [FE] | TOY-Nr.: 04152-YZZA6 |
FE-Ersatz 1 | BOSCH; Art.-Nr.: F 026 407 092; 28(d)x62(D)x54/56(H) | [samt O-Ring?]
FE-Ersatz 2 | MAHLE / KNECHT; OX 416 D1 eco | [samt O-Ring]
Filter-O-Ring | TOY-Nr.: 90080-82870 |
Ablass-Dichtring | Plastik; 12,3(d)x23,5(D)x2(th); TOY-Nr.: 90430-12031 | [von ATU Deg.]
Ablass-Schraube | M12x1,25 | [SW 14]
- # Notrad/Felge | Stahl-Felge 15x6J; ET39; LK 5x114,3; ML 60,1; Alcar 7580 |
So.-Reifen | ContiPremiumContact 2; 195/65 R15 91H; DOT 2614 | [3,5 bar]
- # Räder/Felgen | Alu-Felgen 15x6J; ET39; LK 5x114,3; ML 60,1; Original Toyota Felgen |
Allwetterreifen | Michelin; CrossClimate; 195/65 R15 95V; DOT 2215 | [vo. 2,6 bar & hi. 2,5 bar]
- # Scheibenwischer | Original Toyota Gelenkarm; vo.: 8(B)x10(H)x 650/350(L); hi.: 6(B)x10,5(H)x200(L) |
[Nur Gummis ersetzen (vo./hi.)]
- # Zündkerzen | DENSO; SC20HR11; TOY-Nr.: 90919-01253 | [Wechsel bei kaltem Motor]
Zündspule | TOY-Nr.: 90919-02258 |