

Teile-/AW-Nummer	T e x t	Menge	E-Preis	Gesamt
0C4B74	HN SERVICECHECK DURCHGEFÜHRT INKL. BREMSFLÜSSIGKEITSWECHSEL inklusive Hybrid Service Check	30,00	7,90	237,00
	- MOTORÖL UND FILTER GEWECHSELT. - LUFTFILTER GEREINIGT UND INNENRAUMFILTER GEWECHSELT. - LICHT- UND SIGNALANLAGE GEPRÜFT. - ALLE FLÜSSIGKEITSSTÄNDE KONTROLLIERT; GGF. AUFGEFÜLLT. - BREMSANLAGE AUF ELEKTRISCHEN PRÜFSTAND KONTROLLIERT. - TÜRSCHARNIERE UND FANGBÄNDER GESCHMIERT. - QUALITÄTSKONTROLLE UND PROBEFAHRT DURCHGEFÜHRT.			
	GRATIS: FAHRZEUGOBERWÄSCHE UND FUßRAUM VORNE AUSGESAUGT. WISCHERBLATT HINTEN ERSETZT VERBANDZEUG ERSETZT REIFENPANNENSET ERSETZT KENNZEICHEN VORNE UND HINTEN GETAUSCHT KENNZEICHENVERSTÄRKER HINTEN ERSETZT KENNZEICHENVERSTÄRKER VORNE BEFESTIGT SENSORHALTERUNG PDC VORNE LINKS ERSETZT REIFENDRUCK AUF 2,7 BAR ERHÖHT			
08880-83590	TGMO 0W20 AFE 208L	4,20	17,50	73,50
04152-YZZA6	OELFILTERPATRONE	1,00	10,21	10,21
87139-YZZ16	ELEMENT, AIR REFINER	1,00	15,07	15,07
08823-80004	BREMSFLÜSSIGKEIT	1,00	16,95	16,95
90430-12028	DICHTUNG OELABLASSSCHRAUBE	1,00	1,74	1,74
61.03.033	ANTIFROST&KLARSICH	1,00	4,23	4,23
61.03.126	SERVICE SPRAY 65ML	1,00	5,60	5,60

Teile-/AW-Nummer	Text	Menge	E-Preis	Gesamt
85242-02050	WISCHERBLATT	1,00	10,30	10,30
42606-F4040	TRK SEALANT 350ML	1,00	29,41	29,41
DENG0-00050 03	AUSTAUSCH-SET STERIL	1,00	7,81	7,81
KLK	HN KLIMAAANLAGENSERVICE INCL. DESINFEKTION DURCHGEFÜHRT	1,00	37,37	37,37
	- SICHTPRÜFUNG ALLER KOMPONENTEN.			
	- FUNKTIONS- UND LEISTUNGSPRÜFUNG.			
	- KOMPRESSORÖL WIRD ERGÄNZT.			
	- AUSTAUSCH DES KÄLTEMITTEL.			
	- REINIGUNG DES VERDAMPFER DER KLIMAAANLAGE.			
66.00.651	FRIGEN R134A	1,00	44,87	44,87
PZ447-00PFO 05	AIRCO CLEANER	1,00	16,81	16,81
66.00.653	KLIMA-ÖL PAG 100	0,10	9,50	0,95
	SCHEIBENCHECK DURCHGEFÜHRT			ohne Berechnung
	SUMME			511,82
	511,82 MEHRWERTSTEUER 19,00%			97,25

		RECHNUNGSBETRAG	EUR	609,07
				=====

Zahlbar nach Rechnungserhalt ohne Abzug